

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Накладные светильники рядом со встроенным шкафом. Из-за чего не открываются фасады
- Унитаз далеко от стояка, невозможно сделать уклон по нормам. Требуется или поднимать унитаз, или ставить соло-лифт. Унитаз стоит близко к стене или маленькое расстояние между унитазом и биде
- Дверные проемы вплотную к углу, не остается места для наличника и выключателей (если они необходимы)
- Фасады шкафов в углах поставлены без дополнительных вставок, поэтому дверь не открывается до конца
- Расположение розеток и выключателей на пенале откатной двери. Для того решения требуются специальные пеналы
- Не указаны усиления стен и не учтена толщина звукоизоляция
- Потолки опущены ниже уровня открывания окон
- При определении толщины стяжки не учитываются коммуникации и высота конвекторов
- Ширина ниш для штор не учитывает выступ подоконника и рядность карниза
- Большое количество постов в розетках/выключателях, когда в коллекции нет рамок на такое количество
- При проектировании опусков для кондиционеров не учитывают декор потолочный, берут только высоту опуска вентиляционных
- Не учитывают расположение гребенок, не знаю что это, где должно располагаться
- Проектируют розетки, выключатели, светильники на монолитной стене, в которую невозможно заштробиться
- Размещают розетки под сифоном раковины, либо ставят розетки у пола во влажных помещениях
- Проектируют каменную столешницу на гипсокартонном алюминиевом каркасе
- Устанавливают встроенные части смесителей на монолитную стену, не наращивая ее
- Нет понимания по проектированию стыков разных покрытий, не отображают это в проектах
- Не учитывают компенсаторы, которые необходимы для деревянных полов
- Забывают про закладные для подвесной мебели, телевизоров, детских спорткомплексов
- Используют полированный керамогранит на полу в ваннах и душевых
- Неправильное и неудобное открывание дверей
- Островная вытяжка проведена без опуска потолка для воздуховода
- Не учитывают высоту плинтуса, когда он мешает открыванию шкафов и др. мебели
- При проектировании душевых не учитывают распорки для стекол
- Ниша под стиральную машинку или холодильник дана без зазоров и учета облицовки
- Не учитывается, что стиральная машинка не может стоять вплотную к стене